


ANSCHLUSS

409X / 709X



„Neuer Anschluss“ ab 03/2007
 Kennzeichnung:
 „NEW WIRING“ auf Produkt-Etikett

*) keine Schlösser mit elektronischer Überwachung



Kontakte der Mikroschalter wenn:

- Riegel ausgefahren
- Steuerfalle gedrückt
- Drücker nicht betätigt
- Schließzylinder nicht betätigt
- Riegel eingefahren

***) Der potenzialfreie Kontakt ist geschlossen wenn der Anschlussstecker am Schloss angesteckt ist.

