

Wir helfen Ihnen, Ihre Schutz- ausrüstung richtig zu tragen.

Tragen Ihrer 3M™ Secure Click™ Atemschutz- Vollmaske FF-800



1. Lösen Sie alle sechs Kopfbänder vollständig. Halten Sie die Vorderseite der Atemschutzmaske mit einer Hand und die Gurte/das Comfort-Kopfband mit der anderen Hand von der Atemschutzmaske weg, um eine Öffnung für Ihren Kopf zu schaffen. Ziehen Sie das Atemschutzgerät nach unten über Ihren Kopf. Platzieren Sie Ihre Nase in der Innenmaske und Ihr Kinn in den Kinnschutzbereich. Drücken Sie dann die Atemschutzmaske fest und gleichmäßig gegen Ihr Gesicht.



2. Halten Sie die Atemschutzmaske fest und ziehen Sie die Bänder über Ihren Kopf.



3. Ziehen Sie die beiden unteren Bänder fest.



4. Ziehen Sie die beiden mittleren Bänder fest, gefolgt von den beiden oberen Bändern. Stellen Sie sicher, dass die Rückseite der Befestigung auf dem Hinterkopf zentriert ist und dass die Bänder und Laschen flach an Ihrem Kopf anliegen.

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 zweimal: einmal zum Positionieren und ein zweites Mal zum Sichern der Atemschutzmaske.

Dichtheitskurzprüfung durch den Träger

Kann mit Partikelfiltern verwendet werden.



Drücken Sie leicht auf den Dichtheitskontrollknopf, bis Sie einen Widerstand spüren. Halten Sie den Knopf in dieser Position und atmen Sie aus (pusten Sie). Wenn sich die Atemschutzmaske leicht aufwölbt und zwischen dem Gesicht und der Maske kein Luftaustritt feststellbar ist, wurde ein korrekter Dichtheitsitz erreicht.



Sollten Sie eine Undichtigkeit feststellen, positionieren Sie die Atemschutzmaske neu auf Ihrem Gesicht und/oder stellen Sie die Spannung der Bänder neu ein. Prüfen Sie dann erneut den Dichtheitsitz.

Bei der Durchführung der Dichtheitskurzprüfung mit Überdruck müssen Sie darauf achten, nicht zu stark auszuatmen. Ziel ist es, die Abdichtung zu überprüfen und den Dichtheitsitz zwischen Maske und Gesicht nicht zu stören.

Wenn Sie keinen ordnungsgemäßen Dichtheitsitz erreichen können, **dürfen Sie den Gefahrenbereich nicht betreten**. Wenden Sie sich stattdessen an Ihren Vorgesetzten.



⚠️ WARNUNG

Diese Atemschutzmasken schützen vor bestimmten luftgetragenen Schadstoffen. Vor der Nutzung muss der Träger die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben.

Es muss ein schriftlich festgehaltenes Atemschutzprogramm umgesetzt werden, das alle Anforderungen gemäß OSHA 1910.134 erfüllt, einschließlich Schulung, Dichtheitsprüfung und ärztlicher Beurteilung. In Kanada müssen die Anforderungen der CSA-Normen Z94.4 oder jene der örtlich zuständigen Gerichtsbarkeit erfüllt sein. Die unsachgemäße Verwendung kann zu Krankheit oder Tod führen. Bezüglich Hinweisen zum korrekten Gebrauch wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, konsultieren Sie die Gebrauchsanweisungen, oder setzen sich unter +49 (0) 2131 88 19 265 mit dem 3M Technischen Service in Verbindung.